PRMa 2,5 II SILNIK



Schemat elektryczny



IS-018/1

PRMa 2,5 II GŁOWICA



NOŻYCE DO BLACH
PRMa 2,5II 0647-31122



Poz.	Nazwa części	Numer rysunku lub indeksu	Szt./wyrób
1.	Wirnik kompletny PRMk 2IIT	C-32670	1
2.	Stojan kompletny PRMk 2IIT	C-32107	1
3.	Tarcza łożyskowa PRMk 2IIT	C-32594	1
4.	Korpus tylny PRMk 2IIT	C-20619	1
6.	Korpus silnika PRMk 2IITzespół	C-20618	1
7.	Osłona PRMk 2IIT	C-32592	1
8.	Wspornik łożyska PRMk 2IIT zespół	C-32664	1
9.	Przesłona PRMk 2IIT	C-32106	1
10.	Suwak łącznika PRMk 2IIT	C-44296	1
11.	Cięgno łącznika PRMk 2IIT	C-44297	1
12.	Odgiętka 8x95	C-43071	1
13.	Odciążka 4x3,5	1362-215-002	1
14.	Pokrywa rękojeści PRMa 2,8	C-33454	1
15.	Koło zębate Dw 48,16	C-32587	1
16.	Koło zębate Dw 23,37	C-32586	1
17.	Tulejka 12/8x6	0542-220-002	1
18.	Podkładka 14/6,1x1	C-44389	2
19.	Podkładka talerzowa 55x1,8	C-44363	1
20.	Obsada łożyska PRMk 2IIT	C-32588	1
21.	Tuleja suwakowa 21/16x54	C-32854	1
22.	Suwak PRMa 2,5II	C-32856	1
23.	Kołek ϕ 6x14,8	C-43353	1
24.	Wałek mimośrodowy PRMa 2,8 zespół	C-45887	1
26.	Nóż suwaka PRMa 2,5 II	C-44919	1
27.	Nóż kabłąka PRMa 2,5 II	C-44920	1
28.	Pierścień sprężynujący 18	C-44298	2
29.	Nakrętka prostokątna M4	C-43322	2
30.	Podkładka 7,2/5,1x0,4	C-45334	1
31.	Łącznik przesuwny ŁP-1	1115-571-010	1
32.	Szczotka 6,4x6,4x15,7	1119-110-061	2
33.	Kondensator KSPpz-6	1158-123-037	1
34.	Sznur przyłączeniowy nr 5	1136-922-024	1
35.	Sprężyna spiralna 3x0,3-II	0652-620-459	2
36.	Łożysko kulkowe 6004	0631-113-090	1
37.	Łożysko kulkowe 6000 ZZ T9H P63 GHY-72	0631-112-022	1
38.	Łożysko kulkowe 625 Z P63	0631-112-155	1
39.	Łożysko igiełkowe NK 18/20- INA	0631-242-086	1
40.	Złożenie igiełkowe K12x18x12 TN	0631-241-347	1
41.	Igiełki 2,5x7,8 A3-3/-6	0639-150-285	20
42.	Pierścień osadczy spr. Z20	0639-361-020	1
43.	Pierścień osadczy spr. Z6	0639-361-006	1
44.	Pierścień osadczy spr. W26	0639-361-326	1
45.	Podkładka talerzowa 38/23x0,5	C-44757	1
46.	Sprężyna 0,7/4,4x17,5	0652-620-154	4
49.	Wkręt M4x40-5.8-B	C-44388	7
50.	Wkręt M4x16-5.8-B	C-43985	2
51.	Wkręt do blach BGb 3,9x19	C-44036	1
52.	Wkręt co blach AGb 2,9x13	C-44057	1
53.	Wkręt co tworzyw TW4x13 KB/1	0653-340-126	2
54.	Wkręt M3x6-4.8-B	C-44073	2
55.	Wkręt do blach AGb 2,9x9,5	C-44700	2
56.	Podkładka wygięta 11/6,4x0,5	C-43400	1
57.	Podkładka sprężysta 4,1	C-44384	9
58.	Podkładka sprężysta 3,1	C-44071	2
59.	Śruba M6x16 z otworami	C-44921	1
60.	Smarowniczka 6	0656-390-051	1
61.	Osłona PRMa 2,5II	C-32858	1
62.	Wkręt M5x8-5.8-B	C-43945	1
63.	Wkręt M4x12-5.8 - B	C-44535	1
64.	Śruba M6x12-8.8 - Fe/Zn 5	0653-512-085	2
65.	Śruba M12x30-8.8 - Fe/Zn 5	0653-516-083	1
66.	Kołek walcowy 5x36	C-44618	2
67.	Podkładka sprężysta Z 5,1 - Fe/Zn 9	0653-191-004	2
68.	Wkręt M8x30-5.8-B	C-46066	1
69.	Wkładka łożyska 16x7,5	1373-121-050	1
70.	Podkładka 6,4	C-44565	1
71.	Rękojeść PRMa 2,8	C-20853	1
805	Głowica PRMa 2,5 II zespół	C-33194	1