



Głowica

**Szlifierka prosta obwodowa PRAa 40C- Wykaz części zamiennych**

Poz.	Nazwa części	Numer rysunku lub indeksu	Szt/Wyrób
1	KORPUS SILNIKA- ZESPÓŁ	1260-000-164	1
2	WIRNIK KOMPLETNY PRAa 40C	C-34079	1
2.8	ŁOŻYSKO KULKOWE 609 T1DDMC5E J EA3L	0631-111-018	1
2.9	ŁOŻYSKO KULKOWE 607T1XDDW1CG19E J EA3L6	0631-111-011	1
2.10	PIERŚCIEN OSADCZY SPRĘŻYN Z 9	0639-361-009	1
3	STOJAN KOMPLETNY PRAa 40C	C-34080	1
4	KORPUS GŁOWICY-ZESPOŁ	C-34086	1
5	TARCZA ŁOŻYSKOWA	C-34072	1
6	WRZECIONO	C-34081	1
7	TARCZA SPRZĘGŁA	C-47547	2
8	PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY 20x1,5	1373-119-005	1
9	SZCZOTKOTRZYMACZ - ZESPÓŁ	1119-120-029	1
10	NAKRĘTKA M 28X1	C-33207	1
11	NAKRĘTKA M 16x1	C-45241	1
12	TULEJKA ZACISKOWA D6	C-45806	1
13	PODKŁADKA 20/12,2x1,5	C-43070	1
14	PODKŁADKA TALERZOWA 26x0,5	C-43068	1
15	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 16x0.3	C-45133	1
16	PODKŁADKA 16/10x0.3	C-45136	1
17	USZCZELKA 20/12.2x3	2026-430-041	1
18	SZCZOTKA	0642-621-377	2
19	SPRĘŻYNA SPIRALNA 3x0,3-II	0652-620-459	2
21	BLOKADA ŁĄCZNIKA	C-48031	1
22	ŁĄCZNIK PRF5	0642-621-374	1
23	ODGIĘTKA 8x95	1260-000-064	1
24	ODCIAŻKA 4x3,5	1362-215-002	1
25	SZNUR PRZYŁĄCZENIOWY NR 9 4,5m	1136-922-070	1
26	WKŁADKA ŁOŻYSKA 19x7,5	1373-121-018	1
27	KONDENSATOR PRAa 40C	C-48148	1
28	CIEGNO PRAg 125AEO	C-47144	1
29	PRZESUWKA PRAg 125AEO	C-47143	1
30	ŁOŻYSKO KULKOWE 608T1XZZ1MC4E TD EA3LJ	0631-111-022	1
31	ŁOŻYSKO KULKOWE 6000 ZZ1C3E TD EA3LJ	0631-112-022	1
32	OSŁONA TYLNA	1260-000-146	1
33	SPRĘŻYNA 0,6/4x23	0652-620-135	1
34	PIERŚCIEN OSADCZY SPRĘŻYN Z 10	0639-361-010	1
36	WKRĘT M4x18- 5.8-B-Fe/Zn5	0653-331-025	3
37	WKRĘT DO TWORZYW TW 4x16 KB/1	0653-340-123	5
38	WKRĘT DO TWORZYW TW 4x19 KB/1	0653-340-138	8
39	WKRĘT DO TWORZYW TW 4x13 KB/1	0653-340-126	2
40	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 4.1 Fe/Zn5	0653-191-003	3
41	WKRĘT DO TWORZYW TW 4x22 KB/1	0653-340-114	1
800	UCHWYT SZLIFIERSKI PRAa 40II	C-40716	1
655	KLUCZ PŁASKI S17 DŁUG 145-8.651	0643-242-016	1



## SCHEMAT ELEKTRYCZNY

