





Poz	Nazwa części	Numer rysunku lub indeksu	Szt./wyrób
1.	Korpus silnika - wypraska	1260-000-001	1
2.	Szczotkotrzymacz 6,4x12,5 I - zespół	C-44290	2
3.	Wirnik kompletny PRAc 100II	C-20547	1
4.	Przesłona 80,1x32	1260-000-058	1
5.	Głowica PRA c 100II - zespół	C-31981	1
6.	Wrzeciono PRAc 100II	C-31984	1
7.	Pierścień dystansowy 20x3	C-42991	3
8.	Pierścień gwintowany M45-1x10	C-42992	1
10.	Pierścień uszczelniający 55x3	1373-121-016	1
13.	Uszczelka 45/6x10	1369-110-002	1
14.	Rękojeść PRAc 100 II - zespół	1362-215-064	1
15.	Odgietka 12x120	1362-215-267	1
16.	Sznur przyłączeniowy nr 1	1136-922-042	1
17.	Łącznik C-2	1115-293-124	1
18.	Stojan kompletny PRAs175II	C-20543	1
19.	Pokrętło łącznika PRAc 100II - zespół	C-43058	1
20.	Szczotka 6,4x12,5x19	1119-110-052	2
21.	Sprężyna spiralna 6x0,25	0652-620-460	2
22.	Pokrywka PRAW 130IIB	1260-000-060	2
24.	Łożysko kulkowe 6002 2RS	0631-113-075	1
25.	Pierścień 35,2x6	1373-121-034	1
26.	Koło zębate Dw 31,12	C-31985	1
27.	Podkładka 20,5/15x0,4-4-5	0653-181-009	1
28.	Podkładka dystansowa 34,7/15x0,5	C-42996	1
30.	Przewód nr 16 z końcówką 9/5.3	C-42884	1
31.	Kondensator KSPppz-024-01	1158-123-044	1
32.	Przepust PRAc 1000II	1260-000-031	1
33.	Ośłona przepust PRAc100II	1260-000-062	1
34.	Łożysko kulkowe 6302 ZZ S	0631-113-240	1
36.	Wkładka uszczelniająca 6x2,5x200	C-42945	1
39.	Nakrętka M4-5-B Fe/Zn 5	0653-321-002	2
40.	Wkręt do tworzyw Ph-TA 3x13	0653-340-013	2
41.	Wkręt M4x12-5.8-B-Fe/Zn5	0653-512-138	2
42.	Podkładka 3,2 Fe/Zn5	0653-181-003	4
43.	Wkładka łożyska 22x9	1373-121-045	1
47.	Wkręt do tworzyw Gb 4,8x85	0653-340-162	2
48.	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Zn9	0653-191-004	1
51.	Podkładka sprężysta 4,2x0,5	C-42644	2
52.	Wkręt M4x8-5.8-B-Fe/Zn5	0653-331-020	4
54.	Wkręt Do tworzyw Ph-TA 5x38	0653-340-150	8
55.	Wkręt Do tworzyw TW 3x9.5 KB	0653-340-003	2
56.	Odciążka R8x3,5	0642-621-251	1
62.	Płytki 8x13	0656-190-010	2
63.	Wkręt do tworzyw Ph-TZ 3,5x13	0653-340-014	2
73.	Uszczelka 35/21x3	2026-430-048	1
74.	Pokrywa łożyska PRAc 100II	C-31898	1
75.	Łożysko kulkowe 6003 ZZ C3 S	0631-113-085	1

76.	Pierścień z gwintem 22-1x7,5	C-43007	1
77.	Podkładka dystansowa 35/30x1	C-42982	1
78.	Tarcza łożyskowa PRAc 100II - zespół	C-20400	1
79.	Pokrywa PRAc 100II	0613-500-011	1
80.	Wkręt M4x20-4.8-B	0653-331-109	3
81.	Podkładka dystansowa 12/7,1x0,1	C-42804	3
82.	Łożysko kulkowe 627 ZZ TNG S	0631-111-074	1
83.	Pierścień osadczy 33x2,5	0639-363-503	1
86.	Podkładka dystansowa 12/7,1x0,2	C-42805	3
650.	Zabierak ustalający prosty PRAc 100II	C-43013	1
651.	Zabierak mocujący prosty PRAc 100II - zespół	C-43010	1
652.	Osłona tarczy PRAc 100II - zespół	C-43013	1